



Projectreview Balkons en Galerijen

Renovatie galerijen Vivaldilaan, Schiedam

Vol lof spraken de bewoners van het complex aan de Vivaldilaan in Schiedam over zowel de uitvoering als het eindresultaat. „Beter hadden we het ons niet voor kunnen stellen. Het Triflex systeem voldoet aan al onze eisen en wensen.“

De onbehandelde doorgestorte galerijen vertoonden al enige scheurvorming. Door het incident in Leeuwarden in 2011 weet iedereen waar slechte bescherming van constructies toe leidt. Reden voor de VvE om in actie te komen. Woonplus Schiedam werd ingeschakeld om een partij te zoeken die tegemoet kon komen aan de wensen.

Duurzame bescherming van de constructie, een frisse uitstraling en zo min mogelijk overlast. Dat waren de eisen.

Een doorgestorte constructie welke gevoelig is voor weersinvloeden vraagt natuurlijk meer dan een simpele coating. Het Triflex BTS-P systeem, Kwartszand Grof biedt volledige bescherming van de onderliggende constructie, maar ook voldoende antislip. Niet geheel onbelangrijk op galerijen. En daarom is er gekozen voor het Triflex systeem.

Triflex applicateur Rumitec Beton Onderhoud heeft de opdracht gekregen om het systeem aan te brengen. Door een goede samenwerking tussen alle partijen is de uitvoering vlekkeloos verlopen. De overlast was minimaal en het eindresultaat verbluffend!



Projectdetails

Project:	Galerijen Vivaldilaan 99-183
Plaats:	Schiedam
Systeem:	Triflex BTS-P, Kwartszand Grof: Zwart 1400
Opgeleverd:	Juni 2015
Oppervlak:	437 m ²

Betrokken partijen

Opdrachtgever:	Woonplus Schiedam VvE Vivaldilaan 99 t/m 183
Applicateur:	Rumitec Beton Onderhoud

BTS-P, Kwartszand Grof

- Volledig gewapend en scheuroverbruggend systeem
- Waterdicht
- Minimale overlast
- Duurzaam
- UV-bestendig
- Onderhoudsvrij
- Naadloos
- Mechanisch belastbaar
- Decoratief en kleurrijk
- Grote antislip afwerking

Systeemopbouw

