

Projectreview

VvE Koningskers te Arnhem



Projectomschrijving

De loopbrug naar de entree werd tijdens de bouw in 2008 voorzien van een antislip looppad. Het antislip coatingsysteem vertoonde echter veel slijtage en onthechting. Het looppad was daarnaast alleen in het midden van de brug aangebracht, waardoor bewoners geen gebruik konden maken van de leuning als ze over de veel te gladde loopbrug liepen.

Er moest dus een oplossing gevonden worden, zodat de bewoners weer veilig bij hun appartement konden komen. De VvE had reeds een goede ervaring met Triflex en Multi Protect Nederland BV. De hellingbaan van de parkeerkelder bij het complex was 2 jaar daarvoor uitgevoerd met de producten van Triflex. Door de goede ervaringen en de snelle uitharding van de toegepaste harsen, waardoor de overlast tot een minimum werd beperkt, heeft de VvE wederom gekozen voor Triflex en MPN BV.

Het toegepaste Triflex WAS systeem kenmerkt zich door de hoge antislipwaarde, waardoor de veiligheid van de bewoners gewaarborgd blijft. Door de keuze uit verschillende instrooimaterialen, is ook aan de gewenste uitstraling voldaan.

De VvE is dan ook erg tevreden met het eindresultaat. De loopbrug ziet er weer fraai uit en is nu duurzaam voorzien van een antislipsysteem.

Projectdetails

- Project: Houten galerijen en de entree van VvE Koningskers
- Plaats: Arnhem
- Systeem: Triflex WAS
- Opdrachtgever: VvE Koningskers
- Applicateur: Multi Protect Nederland BV
- Opgeleverd: Augustus 2013
- Oppervlak: 114 m²
- Bijzonderheden: Door het aanbrengen van het Triflex WAS systeem is er niet alleen voldoende antislip op de houten delen van de loopbrug, maar ook de uitstraling voldoet aan de wens van de bewoners.

Triflex[®]



Projectfoto's



De houten vloerdelen van de entree naar het wooncomplex werden als glad ervaren.




De aanwezig anti-slip laag was op meerdere plekken volledig verdwenen.



Ook de houten galerijen waren erg glad.



Door het aanbrengen van het Triflex WAS systeem is er niet alleen voldoende anti-slip maar ook de uitstraling is weer naar wens.



Het Triflex systeem is nauwkeurig op elk houten deel aangebracht, zodat het een strak geheel is geworden.



Een duurzame oplossing met een prachtig resultaat op elke verdieping van het wooncomplex!

Triflex WAS systeem

- Duurzaam
- Hoge anti-slipwaarde
- Minimale overlast door snelle uitharding
- Verkrijgbaar in vele kleuren
- UV-bestendig
- Fraaie uitstraling
- De oplossing voor gladde houten delen
- Slijtvast



- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Ceryl Primer
- 3 Triflex ProFloor R
- 4 Kwartszand
- 5 Triflex Ceryl Finish Satin

Triflex[®]