

GALERIJOPHOGING VOLLEDIG VERVANGEN DOOR TRIFLEX

Doetinchem, december 2020

Triflex
Delivering solutions together.



LEKKAGE- EN
BETONSCHADE
HERSTELD EN
VERVANGEN
DOOR TRIFLEX

De galerijvloeren van een complex aan de Leliestraat in Doetinchem waren toe aan een renovatie. Het oude systeem was in 2011 geplaatst, maar helaas niet (meer) waterdicht. Er ontstond lekkage met alle gevolgen van dien. De galerijvloeren vroegen om een kwalitatief hoogwaardige ophoging met een 100% waterdichte afwerking. Opdrachtgever Sité Woondiensten koos voor Triflex.

DE UITDAGING

Door lekkageproblemen was de oude ophoging niet meer te redden en moest deze gesloopt worden. Aan de onderliggende betonconstructie waren inmiddels ook al schades ontstaan, deze moesten hersteld worden. De opdrachtgever wenste dat de nieuwe afwerking waterdicht, voldoende antislip, licht in gewicht en snel weer beloopbaar zou zijn. Dit waren de uitdagingen tijdens het project.

DE OPLOSSING

Het Triflex BIS ophogingssysteem met Aquapanel drukverdeelplaat bood de oplossing voor dit project. Dit duurzame systeem werkt isolerend, het verdeelt de druk van bovenaf over de hele oppervlakte en bovendien kan dit systeem gemakkelijk op alle ondergronden aangebracht worden. Het Triflex BIS systeem moest het oude systeem gaan vervangen en uiteindelijk worden afgewerkt met Triflex BTS-P. Hiermee zouden de galerijen naadloos en volledig waterdicht worden afgewerkt.

* LET OP: momenteel is het BIS ophogingssysteem alleen beschikbaar met een Amroc drukverdeelplaat. Deze is vergelijkbaar met de oude Aquapanel variant.



HET PROCES

De applicateur van dit project was NVT Oost. Eerst is de bestaande ophoging gesloopt. De onderliggende betonschades zijn vakkundig gesaneerd, zodat het beton weer in goede staat

was. Op dit beton zijn afschot isolatieplaten aangebracht en daar overheen kwam de Aquapanel drukverdeelplaat. De isolatieplaten en de drukverdeelplaat vormen samen het duurzame Triflex BIS systeem. Dit systeem zorgde ervoor dat de galerijvloeren weer opgehoogd werden, zoals gewenst was. Om het geheel naadloos en waterdicht af te werken is er tot slot Triflex BTS-P aangebracht met een fijne korrel. Dit zorgt ervoor dat de galerijen een passende uitstraling hebben en antislip zijn.

HET RESULTAAT

De galerijvloeren zijn na de renovatie weer in goede staat en kunnen er weer jarenlang tegenaan. Zowel opdrachtgever als de bewoners van het complex zijn tevreden over het eindresultaat.



TRIFLEX BIS SYSTEEM MET
BTS-P EN ANTISLIP AFWERKING



Vragen of meer
informatie?
We horen het graag!

Boerendanserdijk 35
8024 AE Zwolle
T +31 38 460 20 50
F +31 38 460 38 57

info@triflex.nl
www.triflex.nl

