

# TRAPPEN EN GALERIJEN WEER ALS NIEUW

Leiderdorp, najaar 2023

**Triflex**  
Delivering solutions together.



Gladde en verouderde coating op de galerijen en trappen; dat is waar een appartementencomplex in Leiderdorp mee te maken had. Hier moest verandering in komen. Daarom werden de producten van Triflex gebruikt voor een nieuw systeem op de vloeren en trappen. Deze producten konden in alle wensen van de opdrachtgever en bewoners voorzien.

## DE UITDAGING

In het appartementencomplex was sprake van een verouderde coating welke als glad werd ervaren. Gezien de galerijen en trappen in een atrium zijn gelegen moest extra aandacht besteed worden aan het voorzien van voldoende ventilatie ten tijde van het uithardingsproces van onze producten om zo een zo'n hoog mogelijke kwaliteit te kunnen waarborgen. Ook een goede bereikbaarheid van de woningen ten tijde van de uitvoering was een vereiste.

## DE OPLOSSING

Het Triflex BAS 3 laags systeem werd bij de renovatie gebruikt voor de galerijvloeren en het Triflex TSS 3 laags systeem werd gebruikt voor de trappen. Het Triflex BAS systeem is gebruikt omdat het bescherming, antislip en een aantrekkelijk uiterlijk combineert. Zo kon aan alle wensen van de opdrachtgever worden voldaan. Het Triflex TSS systeem is een systeem wat speciaal is ontwikkeld voor trappen. Ook dit systeem zorgt voor antislip en geeft daarnaast een strakke, representatieve aanblik. Beide systemen zijn tevens na 45 minuten weer loopbaar, wat ervoor zorgde dat de bewoners toegang hadden tot hun woningen. Gezien de bestaande ondergrond uit verschillende lagen bestond zoals een zandcement dekvloer, egaline en coating is er vooraf onderzoek door Triflex uitgevoerd naar de mogelijkheid tot voldoende hechting bij het overlagen van deze bestaande afwerking. Het bleek dat deze hechting gerealiseerd kon worden, waardoor de bestaande ondergrond niet verwijderd hoefde te worden. Zo kon een hoop overlast en onnodige extra kosten worden voorkomen.

## HET PROCES

De opdracht is uitgevoerd door erkend Triflex applicateur Plooy Allround Betonreparatie B.V. Zij zijn begonnen met het schoonmaken en schuren van de bestaande ondergrond. Vervolgens hebben ze schades gerepareerd, waarna ze het Triflex BAS systeem konden aanbrengen op de galerijen en het Triflex TSS systeem konden aanbrengen op de trappen.

## HET RESULTAAT

Het resultaat is een nieuwe, esthetische vloer die voldoet aan de wensen van de opdrachtgevers en bewoners. De bewoners kunnen de komende 25 jaar genieten van de nieuwe vloeren, zonder bang te hoeven zijn voor uitglijders!



Vragen of meer informatie?  
We horen het graag!

Boerendanserdijk 35  
8024 AE Zwolle  
T +31 38 460 20 50  
F +31 38 460 38 57  
[info@triflex.nl](mailto:info@triflex.nl)  
[www.triflex.nl](http://www.triflex.nl)



## BETROKKEN PARTIJEN

**Plooy** Allround BV  
Betonreparatie  
Totaal beton onderhoud

**Rijnhart**  
WONEN

**Triflex**  
Delivering solutions together.