

STRAKKE EN SLIJTVASTE GALERIJEN VOOR RINGWEG RANDENBROEK

Amersfoort, 2025




In de zomer van 2025 zijn de galerijen van een appartementencomplex aan de Ringweg Randenbroek in Amersfoort volledig gerenoveerd. De bewoners en de VvE stonden voor de uitdaging van loslatende coatinglagen en een sterk verouderde uitstraling. Dankzij een duurzame oplossing met Triflex BFS is de basis van het complex weer jarenlang beschermd en veilig begaanbaar.

DE UITDAGING

De galerijen waren in de loop der jaren meerdere keren voorzien van een nieuwe coating. Door de opeenstapeling van lagen ontstond er echter een instabiele ondergrond. De bestaande coatings lieten los, wat niet alleen het uiterlijk aantastte maar ook de veiligheid en duurzaamheid van de betonnen constructie in gevaar bracht. VvE Totaalservice Oisterwijk, zocht een duurzame, slijtvaste en betrouwbare oplossing voor de lange termijn.

DE OPLOSSING

Voor dit project is gekozen voor het Triflex BFS-systeem kwarts-zand fijn. Dit robuuste slijtlaagsysteem is bij uitstek geschikt voor galerijen en balkons en biedt langdurige bescherming van de betonnen ondergrond. Bovendien egaliseert het systeem de aanwezige oneffenheden, waardoor een strak en representatief eindresultaat ontstaat. Dankzij de hoge slijtvastheid kan het oppervlak intensief worden gebruikt zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en levensduur.



Triflex BFS systeem, kwartszand fijn

HET PROCES

Het werk is uitgevoerd door applicateur Gacon, die veel ervaring heeft met complexe renovatieprojecten en specialistische kennis van Triflex-systemen. Het proces verliep in drie stappen:

1. Verwijderen van de oude coatinglagen om een stabiele basis te creëren.
2. Uitvlakken van de ondergrond zodat oneffenheden verdwenen en het oppervlak optimaal voorbereid werd.
3. Aanbrengen van het Triflex BFS-systeem, waarbij de dilataties geïntegreerd zijn afgedicht met Triflex ProDetail (R230).


Bij de uitvoering is extra aandacht besteed aan de eisen op het gebied van slijtvastheid en levensduur, zodat de bewoners weer langdurig kunnen rekenen op een veilige en representatieve entree tot hun woningen.

HET RESULTAAT

Het eindresultaat is een strak afgewerkte galerijvloer die niet alleen weer veilig beloopbaar is, maar ook esthetisch aansluit bij de uitstraling van het complex. Dankzij het BFS-systeem zijn de galerijen beschermd tegen slijtage en weersinvloeden, en kan de VvE de komende jaren rekenen op een onderhoudsarme oplossing.

Vragen of meer
informatie?
We horen het graag!

Boerendanserdijk 35
8024 AE Zwolle
T +31 38 460 20 50
F +31 38 460 38 57
info@triflex.nl
www.triflex.nl



BETROKKEN PARTIJEN

