

RENOVATIE GALERIJEN VIVALDILAAN

Schiedam, juni 2015

Triflex
Delivering solutions together.



DUURZAME
BESCHERMING
VAN DE
CONSTRUCTIE

Vol lof spraken de bewoners van het complex aan de Vivaldilaan in Schiedam over zowel de uitvoering als het eindresultaat. 'Beter hadden we het ons niet voor kunnen stellen. Het Triflex systeem voldoet aan al onze eisen en wensen.'

'Beter hadden we het ons niet voor kunnen stellen. Het Triflex systeem voldoet aan al onze eisen en wensen.'

DE UITDAGING

De onbehandelde doorgestorte galerijen vertoonden al enige scheurvorming. Door het incident in Leeuwarden in 2011 weet iedereen waar slechte bescherming van constructies toe leidt. Reden voor de VvE om in actie te komen. Woonplus Schiedam werd ingeschakeld om een partij te zoeken die tegemoet kon komen aan de wensen.

Duurzame bescherming van de constructie, een frisse uitstraling en zo min mogelijk overlast. Dat waren de eisen.

DE OPLOSSING

Een doorgestorte constructie welke gevoelig is voor weersinvloeden vraagt natuurlijk meer dan een simpele coating. Het Triflex BTS-P systeem, Kwartzsand Grof biedt volledige bescherming van de onderliggende constructie, maar ook voldoende antislip. Niet geheel onbelangrijk op galerijen. En daarom is er gekozen voor het Triflex systeem.

Triflex applicateur Rumitec Beton Onderhoud heeft de opdracht gekregen om het systeem aan te brengen. Door een goede samenwerking tussen alle partijen is de uitvoering vlekkeloos verlopen. De overlast was minimaal en het eindresultaat verbluffend!

TRIFLEX BTS-P SYSTEEM, KWATZSAND GROF

- Volledig gewapend en scheuroverbruggend systeem
- Waterdicht
- Minimale overlast
- Duurzaam
- UV-bestendig
- Onderhoudsvrij
- Naadloos
- Mechanisch belastbaar
- Decoratief en kleurrijk
- Grove antislip afwerking

Vragen of meer informatie?
We horen het graag!

Boerendanserdijk 35
8024 AE Zwolle
T +31 38 460 20 50
info@triflex.nl
www.triflex.nl



Opdrachtgever

Opdrachtgever

woonplus Schiedam

VvE Vivaldilaan 99 -183

Applicateur

